



สำนักวิทยบริการ Green office หมวด 5

การตรวจสอบ สายฉีดดับเพลิง อาคารสำนัก วิทยบริการ

การทดสอบชั้น 1

บริเวณที่เก็บสำภาระ สำหรับผู้มาใช้บริการ

ผลการทดสอบ

สายฉีด	ปกติ
หัวฉีด	ปกติ
วาวน้ำ	ปกติ



การทดสอบชั้น 1

บริเวณข้างห้องน้ำ ชั้น1

ผลการทดสอบ

สายฉีด	ปกติ
หัวฉีด	ปกติ
วาวน้ำ	ปกติ

การทดสอบชั้น 2

บริเวณข้างห้องน้ำ ชั้น 2 และหน้าห้องปูलगง

ผลการทดสอบ

สายฉีด	ปกติ
หัวฉีด	ปกติ
วาวน้ำ	ปกติ

